

BOTAS, CALCETAS Y GUANTES CONDUCTIVOS



BOTAS



GUANTES



CALCETAS



Botas, Guantes y Calcetines Conductivos

Los Guantes y Calcetines Carraro están fabricados con la misma tela de punto de hilo de plata Premium de lo que están hechos los trajes. Son duraderos, resistentes a las rasgaduras y a los enganches, además son muy cómodos.

Las botas están hechas de cuero italiano, son muy cómodas de usar durante largos períodos a la vez. Vienen con cables de cobre trenzados integrados y correas para pantorrilla como estándar.

LAS BOTAS CUMPLEN CON EL ESTANDAR IEC 60895

Características de las botas:

- ◆ Cuero italiano de alta calidad tratado resistente al agua para la parte superior de la bota
- ◆ La suela de goma resistente al aceite con grafito garantiza las mejores propiedades conductoras
- ◆ El cordón trenzado de cobre integrado en la suela que termina en una placa de metal sujeta a la pantorrilla mediante una correa para la pierna garantiza una perfecta conductividad entre las botas y la indumentaria conductiva (el cable retorcido de cobre puede reemplazarse al romperse al devolver las botas conductoras al fabricante)
- ◆ Puntera de acero protectora en conformidad con el calzado de seguridad
- ◆ Protector de tobillo acolchado para facilitar el uso del escalador
- ◆ Forro de cuero de gamuza transpirable para la comodidad del pie
- ◆ Los ganchos de acero inoxidable para cordones permiten una sujeción fácil y más segura
- ◆ Fabricación finamente elaborada
- ◆ Cumple con los estándares IEC 60895 y UNI EN ISO 20345

ELEMENTOS PARA CONEXION



FL50-BS



FL50-CU



FL50-CUIN



FA47



FE99



CONEXION

Elementos para Conexión

Carraro Tecno presenta la nueva abrazadera de unión de metal (Quick Draw Clamp™). La cual fue diseñada para una conexión y desconexión rápida con una línea energizada.

Las mordazas de la abrazadera permiten al usuario enganchar la abrazadera tan solo presionando la línea. Para retirarla se requiere solo jalarla.

Todos los dispositivos de unión se conectan a los trajes usando el perno de acero inoxidable y la tuerca de mariposa ubicados en el lado izquierdo y derecho de los trajes.

Información para Solicitar:

22030105	FE46-L	Guante conductivo Talla L
22030110	FE46-XL	Guante conductivo Talla XL
22030145	FE47-S	Calceta conductiva Talla S
22030150	FE47-M	Calceta conductiva Talla M
22030155	FE47-L	Calceta conductiva Talla L
22030160	FE47-XL	Calceta conductiva Talla XL
22030165	FE47-2XL	Calceta conductiva Ta (41)lla 2XL
22030200	FA15	Malla protectora facial
22030210	FL50-CU	Abrazadera de unión rápida de metal con plomo de cobre
22030220	FL50-CUIN	Abrazadera de unión rápida de metal plomo/cobre y varilla aislante
22030230	FL50-BS	Abrazadera de unión metal, para usar con correa de unión (no incluidas)
22030240	FA47	Abrazadera de unión de metal estándar con plomo/cobre
22030250	FE99	Par de correas de unión elásticas
22030300	FA48-8	Bota Conductiva Talla 8 (41)
22030305	FA48-8.5	Bota Conductiva Talla 8.5 (41)
22030310	FA48-9	Bota Conductiva Talla 9 (42)
22030315	FA48-9.5	Bota Conductiva Talla 9.5 (42)
22030320	FA48-10	Bota Conductiva Talla 10 (43)
22030325	FA48-10.5	Bota Conductiva Talla 10.5 (43)
22030330	FA48-11	Bota Conductiva Talla 11 (44)
22030335	FA48-11.5	Bota Conductiva Talla 11.5 (44)
22030340	FA48-12	Bota Conductiva Talla 12 (45)
22030345	FA48-13	Bota Conductiva Talla 13 (46)